

Speciel vinduesparti med oplukkelig ramme i ende monteret i Sønderris



**Lukning af kvistterrasse hvor der er skyde
vinduer forneden og topstyret vinduer
foroven og faste glas i resten.**



Renovering af hus fra 1850 med koblede vinduer i stueetage og tagvinduer.

**Arbejdet er udført i Sjelborg
hvor der i dag sælges havemøbler**



**Renovering samme sted i en længe fra ca.1750
Udvendig er der udskiftet vinduer og indv.
andre gulve og nye lofter til kip.**





**Montage af nye vinduer af Victoriansk Eg
hvor indv.lysnibter og gerægter også er af
samme træsort. Udvendig er der monteret
kobbersolbænke og vinduerne er behandlet
med olie. Arbejdet er udført hos Mulvad
Torvegade 203**





**Her ses hvordan man løser problemet med lys
til kælderen hvor der under
vinduesbundplade er monteret lyskasse.**

**Her ses hvordan vi løste problemet med smalle
sprodser i vinduer og døre med termoruder.
Vinduerne blev monteret i Strib ved Midelfart**



**Her ses hvordan nyt og gammelt harmonerer.
Vinduer og dør er monteret i Rostrup på Fyn**



Her ses et kvistvindue monteret samme sted.



**Montage af ny dør i gammel stil.
Døren er monteret i Rostrup på Fyn**



**Sådan kan
det også gøres
når vi udskif-
ter skydeparti
med dobbelt-
dør og
vinduesside-
parti med opl.
ramme**



**Montage af
kanappe frem-
stillet af
standard-
profiler og isat
som erstatning
for exs. vindue**

**Knud
Rasmussensvej
Esbjerg**





**Fridtjof Nansens vej
Ændre skydeparti til fast parti
og ændre vinduesåbninger til vandret deling.**





**Udskifte vindue ved rundkørsel
på H.E.Blumesvej**



Jernbanegade 6



**Udskifte dør og
vinduesparti på
Ringen i Esbjerg**



Montage af koblede vinduer og døre med smalle sprodser på vestside af Jerne skole



**Her ses hvordan østsiden ser ud
fra gårdsplads på Jernescole**



Skolen er i dag områdecenter



**I dag laves vinduerne med påklæbede
sprodser og med indlæg i rude som det er lavet
på yderdørene her.**